



**Акт №2
обследования объекта**

**на предмет приспособления к беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и другими маломобильными группами населения
ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М.Наумова» учебно-производственные мастерские
г.Новосибирск, ул. Первомайская 206а**

Комиссия в составе:

Председатель:

Директор Пестунов В.А.

Члены комиссии:

Заместитель директора по УПР Антропова Л.С.

Старший мастер Дудина Т.А.

Заведующий хозяйством Бабаев А.Д.

От общественной организации


Член Совета НРООИК «Центр независимой жизни «Финист» Львутина Ю.Э.



1. ведомственная принадлежность объекта – Министерство образования Новосибирской области
2. Вид деятельности – образовательная
3. Форма собственности: государственная
4. Размещение объекта: учебно-производственные мастерские по адресу: г.Новосибирск, ул. Первомайская, 206а
5. Количество обслуживаемых посетителей в день: 78
6. Функциональное назначение объекта: учреждение профессионального образования

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ № п/п	Элементы	Единиц ы измерен ия	Норматив	Фактическая величина	Для МГН *	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м		См. информацию к учебному корпусу			
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	См. информацию к учебному корпусу			П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	См. информацию к учебному корпусу			П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	См. информацию к учебному корпусу			П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

<p>- ширина полосы движения</p> <p>- при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)</p>	<p>м</p>	<p>2,0</p> <p>Допустимо 1,2</p>	<p>Наличие.</p> <p>Зимой требует очистки от выпавших осадков, заужающих путь движения</p>			<p>П.4.1.7. СП 59.13330.2012</p>
<p>-указатели направления движения</p>			<p>отсутствуют</p>			<p>П.4.1.3. СП 59.13330.2012</p>
<p>- высота бордюра</p>	<p>см</p>	<p>5</p>	<p>-</p>			<p>П.4.1.9. СП 59.13330.2012</p>
<p>Съезды с тротуаров: уклон</p> <p>вблизи зданий и в затесненных</p>		<p>1:12</p> <p>Допускается 1:10</p>	<p>-</p>			

	местах						
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	отсутствует	С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			соответствует			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			вдоль здания имеется путь движения, требующий очистки от осадков; отсутствуют указатели движения	К,О,С	Установить указатели движения к входу. Осуществлять очистку путей движения	организационные
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			См. акт по учебному корпусу			

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)			организационные мероприятия

1. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ № п/п	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия	Установленный норматив доступности	Фактическа я величина	Доступ ность для категор ий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Мастерские плотников						
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	-	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)			нет			П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользкое покрытие		частично	нет			П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	наличие	Все категор ии		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке			Отсутствие			
	Пандус		нет	нет			
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		нет	нет			П.4.1.14. СП 59.13330.2012
	Тамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150	Перепад	К		П.5.1.7. СП

			при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	высот 17 см вниз			59.13330.2012
	Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	105	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	17 и более	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Не требуется	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные				
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	85	К			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	10	К,О,С			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Не требуется	С			П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Мастерскиштукатуров и каменщиков						
Крыльцо / входная площадка						
Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	нет	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
Поручни (ограждение)			нет			П.5.1.2 СП 59.13330.2012
Нескользкое покрытие		частично	нет			П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
Навес		наличие	есть	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
Лестница к входной площадке			Отсутствие			
Пандус		нет	нет			

	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		нет	нет			П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур							
	Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	1 -170x200 2- 175x130	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	110	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Не требуется	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	105	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Не требуется	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Мастерскиешвей							
Крыльцо / входная площадка							

Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	нет	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
Поручни (ограждение)			нет			П.5.1.2 СП 59.13330.2012
Нескользкое покрытие		частично	нет			П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
Навес		наличие	есть	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
Лестница к входной площадке			Наличие Идет на спуск Ширина - 100 Ступени – 16, глубина -30			
Пандус		нет	нет			
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		нет	нет			П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур						
Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	190*170 Внутри тамбура покрытие пола имеет перепад высот из-за	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012

				разноуровне го покрытия			
	Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	110	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Не требуется	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	85	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Не требуется	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:


N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Имеется только в мастерскую швей, идет на спуск вниз.	К	Технические решения для адаптации входа для инвалидов на колясках невозможны	

					Для инвалидов на колясках доступность не организована.			
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Входы в производственные мастерские имеют перепады высот в виде высоких порогов, неровного покрытия, узких тамбуров.	К,О,С	Технические решения для адаптации входов для инвалидов на колясках невозможны; отработать регламент сопровождения инвалидов других категорий при необходимости;	организационные мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть			высота порогов, ширина дверей не соответствует нормативам	К,О,С	Технические решения для адаптации входов для инвалидов на колясках невозможны; отработать регламент для сотрудников по оказанию помощи и сопровождению инвалидов других категорий	организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Не достаточно для разворота на коляске	К,О,С	Технические решения для адаптации входов для инвалидов на колясках невозможны; отработать регламент для сотрудников по оказанию помощи и сопровождению инвалидов других категорий	организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)			организационные мероприятия

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ № п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме- рени я	Установле- нный норматив доступнос- ти	Фактическая величина	Досту- пност- ь для катего- рий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативно- го документа
		3	4	5	6	7	8
	Пути движения к мастерским штукатуров и каменщиков						
	Коридор						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	95	К		П.5.2.1. СП 59.13330.20 12

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	Не соответствует	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.20 12
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	отсутствие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.20 12
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	решетка	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.20 12
Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	Не соответствует	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.20 12
Пути движения к мастерским швей						
Лестницы						


<p>Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>	см	<p>не менее 135</p> <p>не менее 120</p> <p>не менее 90</p>	100
---	----	---	-----

О,С



П. 6.9. СП
118.13330.2
012

	Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.5.2.9. СП13330.20 12
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.5.2.3. СП59.11333 0.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие Глубина ступени-30 Высота-16	С		П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	с одной	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.20 12
	- высота поручней	см	90 (допустим о 85-92)	100	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.20 12
	- завершающие части поручней	см	Длиннее лестнично	отсутствие	О,С		П5.2.10. СП59.13330.

			го марша на 30 (допустимо 27-33)				2012
	- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	отсутствие	К,О		П.5.2.13 СП 59.13330.20 12
	Коридор						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	155	К		П.5.2.1. СП 59.13330.20 12
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	Не соответствует	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.20 12
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	отсутствие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.20 12
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота -	-	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.20 12

			от 70 до 210 от уровня пола.				
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	117	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.20 12
	Пути эвакуации						
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	отсутствие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.20 12
	Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	85	К		П.5.1.4. СП 59.13330.20 12
	- высота порога	см	не более 1,4	6 и 5	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.20 12
	Лестница э/в						

Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	100	О,С			П. 6.9. СП 118.13330.2 012
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С			П.5.2.9. СП13330.20 12
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С			П.5.2.3. СП59.11333 0.2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Отсутствие (ступени высота 16, глубина -30)	С			П.5.2.12 СП 13330.2012

Заключение по зоне:


N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона	есть			Не соответствует для	К,О,С	Технические решения по	организационные

	ожидания)				движения во встречном направлении, коридоры узкие, имеются конструктивные элементы (решетки) сужающие еще больше пути движения		расширению коридоров не возможны (исходя из конструктивных особенностей здания); для инвалидов на колясках пути движения недоступны; отработать регламент для сотрудников по сопровождению инвалидов других категорий	мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Имеются лестницы в здании к мастерским швей. Не дублированы подъемными устройствами или пандусом; отсутствует тактильное предупреждающее покрытие.	К,О,С	Технические решения по обеспечению доступа для инвалидов на колясках невозможны. Работы по обеспечению доступности для других категорий инвалидов целесообразны в общем объеме ремонтных работ (при выделении средств). Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом при необходимости.	Организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН (высокие пороги, узкие	К,О,С,Г,У	Монтаж световых оповещателей; добавить контрасты для дверей на путях эвакуации;	текущий ремонт приобретение оборудования; организационные



					двери); отсутствуют световые оповещатели для глухих посетителей; двери не имеют контрастную окраску		обучение персонала правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях и отработка регламента ее оказания.	мероприятия
--	--	--	--	--	---	--	---	-------------


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)			текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


	Мастерские плотников					
	Двери ширина в свету	см	не менее 90	85	К,О	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	-	К,О	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между верстаками	см	90-140	Не соответствует	К,О	П.4.7. СП 138.13330.2012
						

							
	Мастерские штукатуров и каменщиков						
	Двери ширина в свету	см	не менее 90	75	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012



							
	пороги	см	не более 1,4	3	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012

	<p>Ширина прохода между оборудованием</p>	<p>см</p>	<p>90-140</p>	<p>Не соответствует</p>	<p>К,О</p>		<p>П.4.7. СП 138.13330.2012</p>
	<p>Мастерские швей</p>						

	Двери ширина в свету	см	не менее 90	75 - 90	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	4-8	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012




Ширина прохода между партами

см

90-140

65-90

К,О



П.4.7. СП
138.13330.2012

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Аудитории мастерских имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы, пороги не соответствуют нормативам, ширина проходов между оборудованием и мебелью не соответствует	К,О	Ремонтные работы по обустройству аудиторий для занятий с учетом особенностей посетителей на колясках и других с нарушениями ПОДА, с нарушениями зренияслишком затратны и технически	организационные мероприятия

					нормативам. Мастерские швей находятся на этажах выше первого, не доступны для инвалидов на колясках.		трудоёмки; отработать регламент предоставления образовательных услуг с учетом потребностей инвалидов на колясках и др. инвалидов с ПОДА, нарушениями зрения (при наличии таких учащихся) в здании основного учебного корпуса, как наиболее приспособленного для этой категории инвалидов; отработать регламент для сотрудников по сопровождению инвалидов по зрению и др. МГН	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД(К,О,С), ДЧ-И (Г,У)			организационные мероприятия

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещен ий	Наименование элементов объекта	Единицы изме- рения	Норматив	Фактичес- кая величина	Для категор ий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Сан.узелв зоне швейных мастерских						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К, О,С,Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	74	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	Не более 1,4	4	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Раковина: • зона у раковины для кресла- коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	см	не менее 130x 85 см 75-85 см наличие	наличие 80			П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012
	Сушилка для рук	см	Не более 80	-	К,О		П.5.4.2. СП 59.13330.2012

Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема		не менее 1 ед. не менее 90 см	1 74	К,О		П. 5.3.2., 5.3.3. СП 59.13330.2012
габариты кабины уборной	см	Не менее 220x250	170x2700	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
-опорные поручни*		наличие	отсутствие	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Имеется туалет в зоне швейных мастерских. Не доступны для инвалидов с ПОДА.	К,О,С	Ремонтные работы по обустройству санитарно-гигиенических помещений с учетом особенностей посетителей на колясках и других с нарушениями ПОДА нецелесообразны из-за недоступности путей движения к нему; отработать	Организационные мероприятия

							регламент сопровождения со стороны персонала (при необходимости) другим категориям инвалидов	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)			Организационные мероприятия

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		нет	отсутствие	С,У		
	Визуальная информация на контрастном фоне		нет	Не системно	С		П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330.2012

							
	Размещение на высоте	см		-	К, С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см		не системно	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, пиктограммы:		нет	Не системно	С,У		
	Размещение на высоте	см		-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см		-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		нет	отсутств ие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см		-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа			отсутств ие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
	Надписи и знаки для идентификации помещений*		нет	-			
	-высота размещения	см		-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.			отсутств ие	С,Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Имеются несистемные, не контрастные таблички кабинетов, отсутствуют указатели, световые оповещатели для глухих посетителей в случае ЧС	К,О,С,Г, У	Изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, кабинетов с крупным шрифтом (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать	работы по изготовлению табличек, указателей

							шрифт без засечек, крупный) где они отсутствуют; использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели на путях эвакуации	
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания		изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания (в случае наличия таких учащихся); до изготовления оборудования отработать регламент для сотрудников по сопровождению инвалидов по зрению	Организационные мероприятия, работы по изготовлению тактильных табличек

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)			организационные мероприятия, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек

Примечание:


Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Комиссия в составе:

Руководитель рабочей группы


Заместитель директора по УПР  Л.С.Антропова

Члены

Старший мастер  Т.А.Дудина

Комендант  А.Д.Бабаев

Сциальный педагог  Н.А.Катарбаева

Бухгалтер  Е.П.Тололо

От общественной организации

член Совета НРООИК «Центр независимой жизни «Финист»



Львутина Ю.Э.